

ワイパーのずれ対策

赤線部分を削ってください。コの字金具が当たる箇所は削りすぎに注意してください。

3か所削るのが難しい場合は止めボルト部分のみ削っても効果があります。

